



Obra: "REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD BARRIO LA LOMA - RECONQUISTA"
RECONQUISTA – DPTO. GRAL OBLIGADO – PCIA. DE SANTA FE

INDICE DE PLANOS

	PLANO Nº	RUBRO	PLANO	ESCALA	
1	AR-01	ARQUITECTURA	SITUACION ACTUAL CON RECORRIDO FOTOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE HERRERÍAS - PLANTA GENERAL Y PLANTA DE TECHOS	1:100	CELI
2	AR-02	ARQUITECTURA	PLANTA BAJA - DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE	1:100	CELI
3	AR-03	ARQUITECTURA	PLANTA DE TECHOS - DEMOLICIÓN SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE	1:100	CELI
4	AR-04	ARQUITECTURA	PLANTA GENERAL	1:100	Lu P.
5	AR-05	ARQUITECTURA	PLANTA DE TECHOS NUEVA	1:100	Lu P.
6	AR-06	ARQUITECTURA	CORTES Y VISTAS	1:100	Iván
7	AR-07	ARQUITECTURA	CORTES Y VISTAS	1:100	Iván
8	AR-08	ARQUITECTURA	CORTES Y VISTAS	1:100	Iván
9	AR-09	ARQUITECTURA	PLANTA BAJA - MUROS Y TERMINACIONES / CIELORRASOS / RECOLOCACIONES	1:100	CELI
10	AR-10	ARQUITECTURA	PLANTA DE TECHOS - MUROS Y TERMINACIONES / RECOLOCACIONES	1:100	CELI
11	E-01	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA - PLANTA DE FUNDACIONES	1:100	Lu A.
12	E-02	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA - PLANTA NIVEL DINTEL	1:100	Lu A.
13	E-03	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA - PLANTA DE TECHO	1:100	Lu A.
14	PH-01	HERRERÍAS	PLANILLAS DE HERRERÍAS NUEVAS Y A REFACCIONAR -	1:50	
15	PH-02	HERRERÍAS	PLANILLAS DE HERRERÍAS A REFACCIONAR -	1:50	celi
16	PH-03	HERRERÍAS	PLANILLAS DE HERRERÍAS A REFACCIONAR -	1:50	celi
17	IS-01	INSTALACIONES	INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL/CLOACAL - PLANTA BAJA	1:100	Luli A – Lu
18	IS-02	INSTALACIONES	INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL Y CLOACAL – PLANTA DE TECHOS	1:100	Luli A – Lu
19	IM-01	IMÁGENES	RECORRIDO FOTOGRÁFICO SITUACIÓN ACTUAL - EXTERIOR	S/E	CELI
20	IM-02	IMÁGENES	RECORRIDO FOTOGRÁFICO SITUACIÓN ACTUAL - INTERIOR	S/E	CELI