

OBRA: Reacondicionamiento edilicio CIC Roca
Departamento La Capital

Ubicación: Esq. Callejón Roca y Rivadavia

Memoria Descriptiva:

El objeto de la presente gestión es la provisión de los materiales y la mano de obra para la reparación de cubiertas, muros interiores y exteriores del CIC Roca de la ciudad de Santa Fe.

La misma presenta filtraciones que ocasionan deterioros en el cielorraso y muros de locales interiores.

Por lo dicho, es que se realizara la impermeabilización completa de la superficie de losa con membrana geotextil y se deberán ejecutar gárgolas de rebalse para facilitar el rápido escurrimiento de aguas pluviales. A la vez, se deberán completar con la totalidad de cenefas faltantes y canaletas de desagües perimetrales, también situar en condiciones óptimas los desagües ya existentes

Solucionado lo anterior, se deberá reparar la fachada principal, colocar una pantalla de protección en coincidencia con las fisuras actuales y conjuntamente con ello, se deberán acondicionar los revoques dañados, tanto sea interiores como exteriores

Por otro lado, se deberán completar la totalidad de veredas perimetrales y conjuntamente con ello, se deberá prever la instalación de un ciclero en su fachada principal.

Se deberá ejecutar pintura general, tanto sea interior como exterior, de cielorrasos y de elementos metálicos

Por último se verificara las instalaciones actuales, tanto sea eléctricas, como de incendio, alarmas, etc.

Sin más, saludo atte.