

**TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMAS DE DEFENSAS ANTE INUNDACIONES del área metropolitana
de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Recreo; Comuna de Arroyo Leyes y Distrito Alto
Verde - AÑO 2015**
DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

| ANEXO VII: PARÁMETROS DE PONDERACION PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS(Ley N°12.046) | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|-------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCION DEL ITEM | Materiales | Mano de Obra | Equipos | | Totales |
| | | | | a1 | a2 | |
| 1. | EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y DESPARRAMO DE SUELO CON COMPACTACIÓN LIGERA | 0,00 | 0,21 | | | 0,79 1,00 |
| | | | | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,29 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,16 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,55 |
| | | 0,00 | | | | 1,00 |
| 2. | DESBOSQUE,DESTRONQUE,DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA | 0,00 | 0,32 | | | 0,68 1,00 |
| | | | | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,50 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,28 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,22 |
| | | 0,00 | | | | 1,00 |
| 3. | LIMPIEZA MECANICA Y/O MANUAL CANALES DE GUARDIA Y ALCANTARILLAS | 0,00 | 0,55 | | | 0,45 1,00 |
| | | | | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,19 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,11 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,70 |
| | | 0,00 | | | | 1,00 |
| 4. | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE ACCESO | 0,62 | 0,25 | | | 0,13 1,00 |
| 914055 -DGVC-MOPYV | Caño de Ho. Ao, diá. 1.00 m, tipo VN | a1.1. | 0,41 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,29 |
| 0801052-DGVC-MOPYV | Cemento normal | a1.2. | 0,05 | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,16 |
| 821123-DGVC-MOPYV | Frentes prefabricados de Ho.Ao. p/caños diá. 1,00 m | a1.3. | 0,21 | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,55 |
| 821128 - DGVC-MOPYV | Alas prefabricadas de Ho.Ao. p/caños diá. 1,00 m | a1.4. | 0,33 | | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 5. | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS | 0,43 | 0,36 | | | 0,21 1,00 |
| DNV-15 | Alambre liso A.R. 17/15 (r:1000m), Alambre de púa C/4" (r: 500m) | a1.1. | 0,20 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,31 |
| 201003-DGVC-MOPYV | Poste quebracho colorado L:2,20 m | a1.2. | 0,59 | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,18 |
| 201003-DGVC-MOPYV | Varilla long. 1,20 m (madera dura de 1y1/2"x2") | a1.3. | 0,21 | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,51 |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 6. | RECUBRIMIENTO CON SUELO HUMIFERO,SIEMBRA MANUAL Y COMPACTACION LIGERA | 0,80 | 0,13 | | | 0,07 1,00 |
| ICC COSTOS CONSTRUCCION MATERIALES -C1.1 .1 - INDEC | Semilla bermuda de césped(gramilla) | a1.1. | 1,00 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,25 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,14 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,61 |
| | | 1,00 | | | | 1,00 |

**TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMAS DE DEFENSAS ANTE INUNDACIONES del área metropolitana
de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Recreo; Comuna de Arroyo Leyes y Distrito Alto
Verde - AÑO 2015**
DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE

ANEXO VII: PARÁMETROS DE PONDERACION PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS(Ley Nº12.046)

| CÓDIGO | DESCRIPCION DEL ITEM | Materiales | Mano de Obra | Equipos | | Totales |
|--|---|-------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| | | | | a1 | a2 | |
| 7. | PROTECCION FLEXIBLE CON GEOCELDA S/MANTO DE GEOTEXTIL | 0,86 | 0,09 | | | 0,05 1,00 |
| 2413-34710-1 -INDEC | Geocelda - Malla Hexagonal GW20.W4 | a1.1. | 0,28 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,25 |
| 0801052-DGVC-MOPYV | Cemento normal | a1.2 | 0,48 | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,14 |
| 0803001-DGVC-MOPYV | Piedra granítica Partida 1:3 | a1.3 | 0,10 | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,61 |
| 0804003- DGVC-MOPYV | Acero nervado | a1.4 | 0,14 | | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 8. | PROLONGACION DE MUROS DE ALAS Y LOSA DE FONDO | 0,21 | 0,51 | | | 0,28 1,00 |
| 0801052-DGVC-MOPYV | Cemento normal | a1.1. | 0,30 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,28 |
| 0802005-DGVC-MOPYV | Arena Gruesa | a1.2 | 0,06 | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,16 |
| 0803001-DGVC-MOPYV | Piedra Partida 1:3 | a1.3 | 0,24 | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,56 |
| 3121011 - INDEC | Madera para encofrado pino nacional | a1.4 | 0,14 | | | |
| ICC COSTOS CONSTRUCCION MATERIALES -C1.1.1 - INDEC | Materiales Varios (Alambre Nº 16,clavo 2",incorporador aire, acelerante de frague, etc) | a1.5 | 0,05 | | | |
| 0804003- DGVC-MOPYV | Acero nervado | a1.6 | 0,21 | | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 9. | RELLENO CON SUELO CEMENTO AL 8% | 0,20 | 0,73 | | | 0,07 1,00 |
| 0801052-DGVC-MOPYV | Cemento normal | a1.1. | 1,00 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,35 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,19 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,46 |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 10. | PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA Y BASE DE CONCRETO ASFALTICO | 0,40 | 0,16 | | | 0,44 1,00 |
| 0803001-DGVC-MOPYV | Agregado petreо grueso | a1.1. | 0,39 | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,30 |
| 0803001-DGVC-MOPYV | Agregado petreо fino | a1.2. | 0,24 | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,17 |
| DNV 29 | Filler calcáreo | a1.4. | 0,05 | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,53 |
| DNV-80 | Cemento asfáltico | a1.5. | 0,32 | | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 11. | IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE LA ZONA | 0,07 | 0,93 | | | 0,00 1,00 |
| C.3.2. - IPIB- Nivel General | Planta de sauce híbrido | a1.1. | 1,00 | Amortización e interés de capital | a3.1. | |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | |
| | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12. | MOVILIDAD PARA LA INSPECCION | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 |
| | | | | Amortización e interés de capital | a3.1. | 0,07 |
| | | | | Reparación y repuestos | a3.2. | 0,05 |
| | | | | Combustible y Lubricantes | a3.3. | 0,88 |