



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas



Santa Fe, 25 de Abril de 2022.

## Licitación Pública de la Obra:

### **“CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE RAFAELA – ETAPA FINAL – RAFAELA – DEPARTAMENTO CASTELLANOS – PROVINCIA DE SANTA FE”**

#### **CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 (CON CONSULTA)**

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

**Consulta N° 1:** Del Ítem 28.4 ascensor hidráulico, no se especifica: velocidad, capacidad de carga, estructura, si las 4 caras son panorámicas, donde iría la central hidráulica, hay interferencia entre el pistón y la cloaca ya ejecutada.

**Respuesta.**

Se deberá considerar:

Velocidad: 30mpm

Carga útil: 10 personas

Estructura: metálica

4 Caras panorámicas

Se adjunta planos extracto plano PB con sector ubicación sala de maquinas

Las interferencias deberán ser resueltas.

**Consulta N° 2:** 18.3 puerta pa05, es Módena 2 con vidrio 3+3, es la única que no tiene DVH y además es muy grande. En planta se indica como corrediza y en planilla es de abrir.

**Respuesta.**

La puerta PA05 deberá ser A40RPT con DVH. A continuación se adjunta planilla PA05.

**Consulta N° 3:** 18.21 guillotina hermética de A°I°, no se indica en los desarrollos de quirófanos y en la planta de ubicación de carpinterías

**Respuesta.**

Guillotina hermética de A°I° no se encuentra en la planta de ubicación de carpinterías con tal nombre, ya que corresponde a la PQ03 (puerta hermética batiente).

**Consulta N° 4:** 21.6 no se indican bandejas portacables en azotea.

**Respuesta.**

En azotea hay que considerar un tendido de bandejas por toda la planta para llevar alimentación eléctrica a todas las unidades de aire acondicionado. Para los fines de cotización considerar bandeja perforada de 450 mm de ancho, con tapa, fijada al piso mediante rieles del tipo Olmar.

**Consulta N° 5:** 21.14.1 no se indica la posición del TGBT. Y tampoco se incluye la carga de la etapa COVID (bloque a p.b) en el TGBT.

**Respuesta.**

El TGBT se ubicará en la zona donde actualmente se encuentran los tableros del sector COVID, adyacente a la sala de grupos electrógenos. Para alimentar la instalación existente considerar el agregado de un interruptor compacto tetrapolar 1000A, 36kA de capacidad de ruptura, conectado a barras 2 o 3 y un cable alimentador de 185 mm2, unipolar doble terna.

“2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”  
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

---

**Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería**

F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990

Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

dipai-mop@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas



**Consulta N° 6:** Guardacamillas se piden según planilla y pliego de 8", pero en desarrollo de habitaciones y en sector COVID se colocaron 6".

**Respuesta.**

Corresponde el guardacamillas de 8".

**Consulta N° 7:** Las puertas PQ2/3 de quirófano figuran en planta batientes y en la descripción de la planilla de carpintería corredera lateral.

**Respuesta.**

Las puertas Pq02 y Pq03 deberán ser batientes.

**Consulta N° 8:** En los planos recibidos, los locales de PB: TOMOGRAFO y RESONADOR, no tienen indicado contrapiso ni piso.

**Respuesta.**

El interior de esos locales no se realizará contrapiso ni piso.

**Consulta N° 9:** El ítem 14.9: LOSETA ARMADA PREMOLDEADA no se evidencia en los planos recibidos.

**Respuesta.**

Ver plano HRAF-AP 02: PISOS ENTREPISO.

**Consulta N° 10:** En el plano HRAF-AP01 PISOS P.B, en las referencias aparece un piso PIEDRA BOLA EN PATISO SECOS, pero el mismo no se encuentra en el itemizado de ítem a cotizar.

**Respuesta.**

En el plano HRF AP1 donde indica PIEDRA BOLA EN PATIOS SECOS deberá ir piso idem hall.

**Consulta N° 11:** En el plano HRAF-AP01 PISOS P.B, hay indicado un piso PAVIMENTO HORMIGON H-30 en el ingreso de ambulancias que el mismo no se encuentra en la planilla de cotización.

**Respuesta.**

Si se encuentra en la planilla de cotización. Adjunto extracto.

07	04	HORMIGÓN ARMADO
07.1	0402	TABIQUE DE H°A°
07.2	0401	COLUMNA DE H°A°
07.3	0420	VIGAS DE H°A°
07.4	0404	LOSA DE H°A°
07.5	0422	ANTEPECHOS DE H° A°
07.6	0419	LOSAS PLACA COLABORANTE EN ESPACIO TÉCNICO QUIRÓFANOS
07.7	0421	PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO EN INGRESO AMBULANCIA h30
07.8	0409	CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO
07.9	0424	REPARACIONES Y PERFILAMIENTOS EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE
07.10	0417	ALBAÑALES DE H° A°

**Consulta N° 12:** El ítem 25.32: CAMPANAS BACTERIOLÓGICAS, en pliego no se indica que sea bacteriológica, por favor indicar si la cotizamos o no bacteriológica.

**Respuesta.**

Esta claramente especificado que es bacteriológica. Adjunto extracto del PETP:

25.32.- PROVISION Y COLOCACION DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN BACTERIOLOGICA

Provisión e instalación de una campana de extracción bacteriológica para laboratorio, de acero inoxidable e= 1.25mm. Compuesta por una campana con ventilador extracción a los cuatro vientos con salida Ø20 cm, una mesada de acero AISI 316 de 100cm de altura.

"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"  
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

**Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería**

F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990  
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  
dipai-mop@santafe.gov.ar



**PROVINCIA DE SANTA FE**  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas



**Consulta N° 13:** En el plano de detalle HRAF.AD01 se indica contradictoriamente de un lado membrana de PVC y del otro lado membrana GEOTEXTIL, por favor aclarar cuál de las 2 cotizamos.

**Respuesta.**

Considerar MEMBRANA GEOTEXTIL.

**Arq. José Carlos Rabasedas**  
Subdirector de Proyectos  
DiPAI – Unidad Central Rosario  
MISPyH