P01	Tipo: MODENA / Placa – 2 hojas batientes	
	Ubicación: INGRESO SERVICIO TOMOGRAFIA. + CONSULTORIO (ECOGRAFIA)	Cantidad: 02



NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

PREMARCO	
MARCO	Marco de aluminio, igual a marcos existentes.
HOJAS	PLACA DE BATIENTES (2 hojas)- de melamina blanca 3 mm ambos lados espesor 35 mm, guardacantos de madera maciza lustre natural, protección acero inoxidable AISI 18/8-304 pulido rayado pegado con cemento y asegurado con tornillos cabeza fresada de acero, canto y ángulo redondeados.
HERRAJES	4 Pomelas por hojas rebatibles,dos superiores. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. picaporte modelo sanatorio bronce platil, falleba embutida superior e inferior en hoja menor
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
TAPAJUNTAS	
PINTURA	
SELLADORES	Burlete neoprene de la marca
OBSERVACIONES	Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

P02	Tipo: BATIENTE – 1 hoja batiente	
	Ubicación: BAÑO DISCAPACITADO	Cantidad: 04



NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	Marco de aluminio, idem marcos existentes.
HOJAS	PLACA DE BATIENTE (1 hoja)- de melamina blanca 3 mm ambos lados espesor 35 mm, guardacantos de madera maciza lustre natural, protección acero inoxidable AISI 18/8-304 pulido rayado pegado con cemento y asegurado con tornillos cabeza fresada de acero, canto y ángulo redondeados.
HERRAJES	4 Pomelas por hojas rebatibles,dos superiores. Apertura con brazo de empuje
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
PINTURA	madera maciza lustre natural
SELLADORES	Burlete neoprene de la marca
OBSERVACIONES	Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

P03	Tipo: MODENA / Placa – 2 hojas batientes	
	Ubicación: SALA TOMOGRAFIA–plomo	Cantidad: 01



NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

PREMARCO	
MARCO	Marco de aluminio, plegado igual a marcos existentes.
HOJAS	PLACA DE BATIENTE (2 hojas)- de melamina blanca 3 mm ambos lados espesor 35 mm, guardacantos de madera maciza lustre natural, protección acero inoxidable AISI 18/8-304 pulido rayado pegado con cemento y asegurado con tornillos cabeza fresada de acero, canto y ángulo redondeados.
HERRAJES	4 Pomelas por hojas rebatibles,dos superiores. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. picaporte modelo sanatorio bronce platil, falleba embutida superior e inferior en hoja menor
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
TAPAJUNTAS	Aluminio
PINTURA	
SELLADORES	Burlete neoprene de la marca
OBSERVACIONES	Terminaciones ; debera estar revestida con plomo e, 1mm pl, cumpliendo los requerimientos espcificos y tecnicos según plano y aprobación Radiofisica

P04	Tipo: BATIENTE – 1 hoja batiente	
	Ubicación: SALA DE MAQUINA	Cantidad: 01



NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	Marco de chapa doblada BWG N°14.
HOJAS	PLACA DE BATIENTE (1 hoja)- de chapa BWG N°14.
HERRAJES	4 Pomelas por hojas rebatibles,dos superiores. Apertura con brazo de empuje
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
PINTURA	
SELLADORES	Burlete neoprene de la marca
OBSERVACIONES	Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

ROSARIO - D.I.P.A.I. - M.O.P. FOLIO Nº UNIDAD CENTENARIA

Santa Fe PROVINCIA
Ministerio de Obras Públicas

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y HABITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I ROSARIO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

A/C SUBDIRECCION DE PROYECTO
ARQ. NORA DIAZ

A/C COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. SCARANO FAVIO

OBRA
"REFORMA AREAS DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA ODONTOLOGIA Y CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE."
ROSARIO - SANTA FE

UBICACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO
Arq. M.Cecilia Tettamanti
Arq. Julia García
Arq. Erica Gonzalez
Arq. Hugo Ayala
Aranza Gimenez
German Cardonato

MINISTERIO DE SALUD
Arq. Luciana Casas

ESPECIALIDAD
SECTOR 03
TOMOGRAFIA Y ECOGRAFIA

PLANO
PLANILLAS DE CARPINTERIAS PUERTAS

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05/2024	1:50	00

DENOMINACIÓN

S3-PC01

Todas las medidas se verificaran en obra