Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología

Santa Fe
Provincia

OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN COMERCIO INTERIOR ROSARIO

PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN
S/ LEY Nº 12046 y DECRETOS Nº 3599 y Nº 3873

Nº	RUBRO	DESCRIPCIÓN	ASIMILACION	CODIGO	FUENTE	SEP 22 (Mo)	MAY 23 (Mi)	Mi/Mo	TAREAS PRELIMINARES	DEMOLICIONES	TABIQUERÍA DE ROCA DE YESO	TABIQUERÍA DE ALUMINIO COLOR	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	INSTALACIONES DE REDES Y TELEFONÍA	INSTALACIONES ESPECIALES	PINTURAS	OTROS
									RUBROS / ITEMS SOBRE LOS QUE SE APLICAN									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
		INSUMOS REPRESENTATIVOS							**FR 1**	**FR 2**	**FR 3**	**FR 4**	**FR 5**	**FR 6**	**FR 7**	**FR 8**	**FR 9**	**FR 10**
									β									
		MATERIALES				α			0.44	0.00	0.87	0.84	0.70	1.00	1.00	1.00	0.39	0.00
1	MAT1	Tela vinílica	Telas plásticas	252036990-1	INDEC	2080.5	3611.9	1.74	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MAT2	Bastidor de madera	Tirante sin cepillar	3110011	INDEC	1485.7	2050.9	1.38	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MAT3	Casilla para obrador	Casilla para obrador	531111	INDEC	1298.5	2016.4	1.55	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MAT4	Tabiquería de roca de yeso	Yeso blanco IGGAM o similar - bolsa de 40 Kg	801101	DGVC-MOPYV	1444.87	2541.44	1.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MAT5	Tabiquería de aluminio	Perfil de aluminio N° 1color blanco	819004	DGVC-MOPYV	1617.78	2559.07	1.58	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MAT6	Puertas placas	Puerta placa de madera. Calidad superior	3160021	INDEC	2044.3	3157.4	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MAT8	Instalaciones eléctricas	C.1.5-ICC Costo Construcción-Instalación Eléctrica	C.5	INDEC	1474.6	2580.1	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MAT9	Instalaciones de redes y telefonía	C.1.5-ICC Costo Construcción-Instalación Eléctrica	C.5	INDEC	1474.6	2580.1	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
9	MAT10	Instalaciones especiales	IPIB-Prod. Import. 31-Máq. Y aparatos eléctricos	1594.7	INDEC	1594.7	3114.6	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	MAT12	Pintado con látex interior	Pintura al látex para interiores	3511031	INDEC	1777.2	2955.4	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
11	MAT14	Pintado de puertas placas	Barniz con poliuretano	3511041	INDEC	1945.2	3016	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
		MANO DE OBRA				α			0.56	1.00	0.13	0.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.61	1.00
1	MO	Mano de obra	Obras de la Dipai y de la DPVyU	9000010	DGVC-MOPYV	1245784.32	2136879.36	1.72										
									FR 1	**FR 2**	**FR 3**	**FR 4**	**FR 5**	**FR 6**	**FR 7**	**FR 8**	**FR 9**	**FR 10**
									1.64	**1.72**	**1.75**	**1.6**	**1.6**	**1.75**	**1.75**	**1.95**	**1.69**	**1.72**
									Verificacion									
								α	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
								β	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00