




DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
**ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI**

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
**ARQ. JOSÉ RABASEDAS**

COORDINADOR DE PROYECTO  
**ARQ. NORA DIAZ**

OBRA  
**CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS  
Y CERRAMIENTO GIMNASIO  
ESCUELA Nº 161  
"GUIDO SPANO",  
CARRERAS,  
DPTO. GRAL LÓPEZ**



JEFE DE PROYECTO  
**ARQ. SCARANO FAVIO**  
EQUIPO DE PROYECTO  
**ARQ. BOLOGNESI BRUNO  
ARQ. REYNOSO MARIA LUZ  
PETRUSSA LUCIA  
DEMARCHI KAREN  
SERRANO LAUTARO  
MENNA VALENTINA**

ESPECIALIDAD  
**ARQUITECTURA**  
PLANO  
**PLANILLAS CARPINTERIAS  
PUERTAS**

FECHA  
**02/2024**  
ESCALA  
**1:50**  
REVISIÓN  
**00**  
DENOMINACIÓN

**PC03**  
Todas las medidas se verificarán en obra

<b>PC01</b>	TIPO: PUERTA CHAPA	CANTIDAD: 02
	UBICACION: INGRESO GIMNASIO	

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO	Chapa doblada D16.
HOJAS	Dos hojas batientes de Chapa Minionda Galvanizada Perforada e: 0.3mm
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Cerradura Kallay 2006 con cilindro europerfil monoblock dentado. Manijon de acero inoxidable 38x500mm, artículo 34807 de Calzavara o similar. Resbalón circular.
OBSERVACIONES	Tratamiento estandar en carpintería metálica y herrería s/PETP.

<b>PC02</b>	TIPO: PUERTA CHAPA	CANTIDAD: 03
	UBICACION: INGRESO BAÑOS	

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO	Chapa doblada D16.
HOJAS	Exterior: Chapa Minionda Galvanizada Perforada, e: 0.3mm Interior: Chapa Galvanizada Lisa
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Cerradura Kallay 503. Manija doble balancin Hafale HL01 de acero inoxidable; incluye rosetas, bocallaves y accesorios.
OBSERVACIONES	Tratamiento estandar en carpintería metálica y herrería s/PETP.