

ACONDICIONAMIENTO DEL SALON BLANCO DE LA SECRETARIA DE TURISMO

OBRA: Reacondicionamiento y colocación de aberturas en el salón blanco de la Secretaría de Turismo

UBICACIÓN: San Martin 1399 - SANTA FE

RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO

En función del relevamiento realizado se verificó el estado actual del Salón Blanco de la Secretaría de Turismo. Del relevamiento ocular, se observó lo siguiente:

- Se puede apreciar que las paredes del salón exhiben claros signos de deterioro, lo que impacta negativamente tanto en la estética como en la funcionalidad del espacio. Esto da como resultado un ambiente desgastado e inapropiado para las actividades que allí se realizan, tales como conferencias de prensa, eventos fílmicos, entre otros.
- Las cortinas se encuentran obsoletas, cumpliendo ya con su vida útil. Además, contribuían al acondicionamiento acústico del lugar.
- Los pisos actuales muestran un deterioro que afecta a la estética y la funcionalidad del ambiente, siendo estos materiales duros que dificultan la acústica del sector. Los cerámicos actualmente presentan un desgaste tal que han perdido el brillo y textura, quedando un aspecto mate y opaco, notándose también rallones y manchas en la superficie.
- Las luminarias existentes no responden a las necesidades actuales ya que, allí se llevan a cabo eventos fílmicos, y estos no poseen los lux necesarios ni los colores específicos que se precisa.

MEMORIA TECNICA

La readaptación y el acondicionamiento del Salón Blanco de la Secretaría de Turismo son fundamentales para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades programadas. En la actualidad, el espacio presenta deficiencias notorias, como una iluminación insuficiente, especialmente para los eventos fílmicos que se realizan

con frecuencia en dicho salón. Asimismo, se evidencia un deterioro de los muros, que requieren una renovación de la pintura, y las cortinas, que han quedado obsoletas debido al paso del tiempo, contribuyendo a un aspecto poco adecuado para los eventos. Finalmente, el estado del piso no es el más apropiado para las reuniones y actividades que se llevan a cabo, ya que los solados duros actuales no favorecen la acústica del espacio.

La readaptación del Salón Blanco se lleva a cabo con la colocación de una nueva abertura de ingreso, conformada por paneles de vidrio plegables, además de cortinas acondicionando acústicamente el lugar y la renovación de pintura de los muros interiores.

En la pared Sur del Salón Blanco de la Secretaria de Turismo se coloca un revestimiento Zen de paneles de madera que aporta acondicionamiento acústico, y otorga mayor calidez al sector y logrando una nueva imagen para las conferencias que allí se realizan. Se complementan tareas de luminaria y de solados a través de otras gestiones a los fines de lograr una adecuación completa del Salón. En cuanto a la luminaria se decidió optar por la colocación de una bandeja en todo el perímetro del salón con spot AR-111 brindando una luminosidad más adecuada a las actividades que se realizan ya sean propias del día a día o eventos de mayor envergadura.

Al solado existente se le agrega un piso vinílico símil madera que ayuda al acondicionamiento acústico del sector y mejora la estética general del espacio. Finalmente, se colocan cortinas acústicas que no solo bloquean la luz, sino que también mejoran la calidad sonora del salón.

Esto implica el desarrollo integro por parte de contratistas tercerizados, tanto para colocaciones nuevas como el pintado adecuado del salón.

**ESTADO DE HECHO - SALÓN BLANCO DE LA OFICINA DE
TURISMO**



*A los fines de un mejor entendimiento de las imagines se sugiere la
reproducción en copia color*

**PROPUESTA - SALÓN BLANCO DE LA OFICINA DE
TURISMO**



*A los fines de un mejor entendimiento de las imagines se sugiere la
reproducción en copia color*