D1

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Muros de carga mayores a 20/30cm de altura.



D2

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Muros de carga bajos.



D3

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Tomado de rajaduras y/o juntas de dilatación
en carpeta/contrapiso.



D4

Reparación de fisuras en revoques
(encuentro de mamposterías
y losas de cubierta).



PROVINCIA DE SANTA FE

OBRA:

REACONDICIONAMIENTO
EDILICIO
CAPS Bº
MALABRIGO

UBICACION:

Localidad: Helvecia
Barrio: Malabrigo
Dirección: Av. San Martín esq. Las Artes
e-mail:

RUBRO:

ARQUITECTURA

PLANO DE:

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

NIVEL:

ESCALA: S/D

ACTUALIZACIONES

FECHA	DIBUJO

NOTA:
Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO Nº

A-04