






CORTE A-A



CORTE B-B



CORTE C-C

NOTA:

Los muros interiores de toda el área a intervenir que estén revestidos serán reparados en los sectores donde éstos se encuentren flojos y/o desprendidos con el fin de obtener una superficie que actúe como base firme, pareja, nivelada y uniforme. Posteriormente se aplicará una masilla multisuperficie con alto poder de relleno y adherencia sobre todo tipo de soportes, resistente al agua y a la humedad ambiente, y que evite la proliferación de hongos y moho. El acabado debe ser lo más fino posible y de gran dureza, apto para su pintado. Los muros interiores de los sanitarios y vestuarios propuestos iran revestidos hasta la altura del dintel, y por sobre el mismo revocados y pintados.