


ANEXO 1

1- SITUACIÓN ACTUAL

ROJO: Perfiles que no verifican tensiones


VERDE: Perfiles que verifican tensiones



2- SITUACIÓN ESTRUCTURA REFORZADA

ROJO: Perfiles que no verifican tensiones


VERDE: Perfiles que verifican tensiones



Nota: El pórtico que se ve en el fondo de la imagen es la pared sur que no forma parte de la estructura y está solo como referencia.



3- REFUERZOS INTERMEDIOS PARA APOYO CHAPA CUBIERTA


En amarillo se observan los perfiles C220-80-25-3.2 donde apoyará la chapa de cubierta. Estos perfiles C se ubicarán en los vanos entre pórticos, en la mitad de la luz y paralelo a los mismos. El perfil C se apoyará en una viga W200x15,0 dibujada en color rojo, que hay que agregar, y la viga reticulada que se ubica en el centro del edificio (dibujada en amarillo) El perfil W se ubicará entre columnas de pórticos.









ESTADO ACTUAL NUDO CON COLUMNA












REFUERZO CORDÓN SUPERIOR LPN 63,5 X 4,8. LARGO APROX. 1850 CM
DEJAR 80CM MAS DEL ÚLTIMO NUDO







ESTADO ACTUAL VIGA CENTRAL




REFUERZO LPN 50,8 X 4,8.
DESDE EL EXTREMO INFERIOR
DEL MONTANTE VERTICAL AL
NUDO SUPERIOR MAS CERCANO






REFUERZO CORDONES SUP.
ANGULO 63,5 X 4,8 DESDE EL EJE
90 CM A CADA LADO. SOLDAR
100MM C/ 450MM



REFUERZO PERIMETRAL COMPLETO LPN 44,5 X 4,8
REFUERZO LPN 63,5 X 4,8. SUP. E INFERIOR. SI
CORTA DIAGONAL EXISTENTE, CORTAR LA
DIAGONAL, COLOCAR REFUERZO Y VOLVER A UNIR
LA DIAGONAL



PERFIL C GALVANIZADO C 180-70-20-3,2
APOYADO SOBRE W200. LA ALTURA
PUEDE VARIAR. SOLDADO A VIGA
CENTRAL. POSICIÓN EN EJE MEDIO DE
LA LUZ ENTRE PÓRTICOS



EN LAS VIGAS DE LOS PÓRTICOS,
DONDE SE VERIFIQUE LA AUSENCIA DE
LAS DIAGONALES EXTREMAS, DEBERÁN
COMPLETARSE CON LOS MISMO
ÁNGULOS

