

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO - CAPS B° VARADERO SARSOTTI, SANTA FE**UBICACIÓN: Tacuarita S/N– Santa Fe****MEMORIA DESCRIPTIVA**

El objeto de la presente gestión es la provisión de los materiales y la mano de obra para la reparación de cubiertas y muros exteriores del Centro de Salud de Varadero Sarsotti de la ciudad de Santa Fe.

La misma presenta filtraciones que ocasionan deterioros en el cielorraso y muros de locales interiores.

En esta gestión se deberán ejecutar gárgolas de rebalse para facilitar el rápido escurrimiento de aguas pluviales y se anularan desagües embutidos que ocasionan inconvenientes.

Para lograr la estanqueidad de las superficies, se deberá hacer una pantalla perimetral de dilatación térmica en todo su perímetro exterior (encuentro entre mamposterías y losas).

Por último, y a manera de seguridad y mantenimiento preventivo, se impermeabilizará con pintura impermeabilizante de cubiertas (tres manos), ya que tiene colocada la membrana geotextil, y se encuentra en buenas condiciones.

Una vez realizado este trabajo, se procederá a reparar las partes dañadas del interior: muros fisurados y humedecidos, cielorrasos húmedos, vidrios rotos, amoblamiento fijo deteriorado por el ingreso de agua, puerta ingreso deteriorada.