



Pliego Licitación Pública Nº 12/2011

ESTABLECIMIENTO SOCIOEDUCATIVO DE PUERTAS ABIERTAS – ALVEAR

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 CON CONSULTA

Preguntas Nº1:

En base al artículo Nº3 – sistema de fundaciones- solicitamos nos den una copia del estudio de suelo realizado, para poder verificar el sistema de fundación adoptado.

Respuesta: Estudio de suelo: Se presentó plano de perforaciones pero no tenemos esos resultados. De todas formas, adjunto extracto del pliego por nosotros redactado donde se informa la obligación por parte de los oferentes de realizarlo.

" La Contratista deberá realizar el Estudio de Suelos a fin de evaluar la capacidad resistente del sitio de emplazamiento de la Obra. En el mismo se realizarán al menos 3 (tres) perforaciones, con extracción de muestras y ensayos de penetración estándar (SPT) correspondientes. Posteriormente deberá presentar el informe geotécnico que avale los parámetros de la verificación de las distintas fundaciones y la cota de emplazamiento de las mismas."

"Se ejecutarán pilotes de hormigón armado excavados in situ, cuyas características surgirán del Estudio de Suelos a realizar por los oferentes. Definiendo diámetros y longitudes."

Pregunta Nº2:

Con respecto al ítem 6.7 "cerco olímpico Perimetral" no se indica en planos, no tenemos cantidad ni ubicación del mismo. Por ende solicitamos nos provean los datos.

Respuesta: Cerco Olímpico, cantidad y ubicación: En el ítem 6.7 del cómputo se indica 134 ml de cerco olímpico h=2.50m y corresponde al cerramiento del frente (74ml) y del contrafrente del terreno (60 ml).

Existe un error gráfico en la representación de los planos A1 y A2 los cuales grafican mampostería en su perímetro posterior.

Arq. M. JIMENA VICARIO
DIRECTORA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE
PROYECTOS DE ARQUITECTURA
M. O. P. Y V.