

Obra: Reacondicionamiento Edificio
Centro de Salud La Guardia

Ubicación: Ruta 1 – km 0. Localidad: La Guardia. Departamento: La Capital.

Memoria Descriptiva:

El objeto de la presente gestión es la provisión tanto de materiales como de mano de obra para la ejecución de los trabajos de Reacondicionamiento Edificio del Centro de Salud La Guardia.

En el exterior del edificio se propone la demolición de canteros ubicados en el ingreso al efector, que provocan el ingreso de humedad hacia el interior del edificio y en su lugar la ejecución de nuevas veredas perimetrales. Además se propone la incorporación de una reja de seguridad en el pasillo lateral, la colocación de zinguería faltante en la cubierta, la ejecución de nuevos desagües pluviales, la reparación de fisuras y grietas en revoques y la pintura total del exterior del edificio. En el interior del efector se propone la reparación de grietas y revoques, la adecuación de los locales sanitarios contemplando nuevos revestimientos, pisos y el reemplazo de artefactos y accesorios. Por último, la pintura total del interior que incluye muros, cielorrasos y puertas placas.