

OBRA: REPARACION CIELORRASO CONTROL DE PATRULLAJE Y LA SALA DE MONITOREO VIDEO VIGILANCIA

EDIFICIO: CALLE SANTA FE 1950 - ROSARIO

COEFICIENTE DE RESUMEN		
COSTO		1,00
GASTOS GENERALES	15,00%	0,15
BENEFICIOS	10,00%	0,10
Sub-total		1,25
Ingresos Brutos	0,00%	0,00
I.V.A.	21,00%	0,26
Total Coeficiente		1,513

(a)
%de (a)

%de (a)

Nota: se adopta el coeficiente resumen redondeado a 3 dígitos decimales