

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS Bº SAN JOSE, SANTA FE**UBICACIÓN: Estanislao Zevallos 3398 – Santa Fe****MEMORIA DESCRIPTIVA**

El objeto de la presente gestión es la provisión de los materiales y la mano de obra para la reparación de cubiertas y muros exteriores del Centro de Salud de San José de la ciudad de Santa Fe.

La misma presenta filtraciones que ocasionan deterioros en el cielorraso y muros de locales interiores.

En esta gestión se deberán ejecutar gárgolas de rebalse para facilitar el rápido escurrimiento de aguas pluviales.

Para lograr la estanqueidad de las superficies, se deberá hacer una pantalla perimetral de dilatación térmica en todo su perímetro exterior (encuentro entre mamposterías y losas).

Por último, y a manera de seguridad y mantenimiento preventivo, se impermeabilizará con pintura impermeabilizante de cubiertas, ya que tiene colocada la membrana geotextil, y se encuentra en buenas condiciones.

Una vez realizado este trabajo, se procederá a reparar las partes dañadas del interior.