

Obra: Reacondicionamiento Edificio
CAPS B° Ideal – Gálvez

Ubicación: Pedro Ceci esq. 9 de Julio. Localidad: Gálvez. Departamento: San Jerónimo.

Memoria Descriptiva:

El objeto de la presente gestión es la provisión tanto de materiales como de mano de obra para la ejecución de los trabajos de Reacondicionamiento Edificio del Centro de Atención Primaria de Salud de B° Ideal de la ciudad de Gálvez.

Si bien la membrana geotextil colocada en la cubierta se encuentra en buenas condiciones, se proponen tareas de mantenimiento que incluyen la limpieza y posterior colocación de pintura impermeabilizante, como así también la ejecución de gárgolas de rebalse, para facilitar el escurrimiento de aguas pluviales.

Además se propone la ejecución de una pantalla perimetral de dilatación térmica, en el encuentro entre losas de hormigón y mamposterías, con el objetivo de evitar futuras filtraciones. También se incluye la pintura total del exterior del edificio y rejas.

Por último, en el interior del efector se plantea la reparación de los daños causados por las filtraciones tanto en revoques como en cielorrasos y la pintura interior.